



Номер документа: EC010692

Дата: 8 мая 2002 г.

Технический бюллетень №110

КОМПРЕССОРЫ JGB И JGV – ИЗМЕНЕНИЕ МОМЕНТОВ ЗАТЯЖКИ БОЛТОВ КРЫШЕК КОРЕННЫХ И ШАТУННЫХ ПОДШИПНИКОВ.

Для компрессоров JGB & JGV, значение момента затяжки болтов крышки шатунных подшипников увеличилось с 250 Фунт*фут (340 Н*м) и далее поворот ключа на угол 110° до 350 Фунт*фут (475 Н*м) и далее поворот ключа на угол 110°. (Используйте индикатор угла Ariel номер В-2379 для выставления угла в 110°). Для крышек коренных подшипников – значение момента затяжки болтов увеличилось с 250 Фунт*фут (340 Н*м) + поворот ключа на угол 150° до 350 Фунт*фут (475 Н*м) + поворот ключа на угол 150°. Эти изменения введены для того, чтобы компенсировать увеличение количества поломок производимых подшипников.

Увеличенный момент затяжки болтов крышек коренных и шатунных подшипников должен применяться для всех JGB & JGV компрессоров независимо от даты их выпуска.



Номер документа: EC010692

Дата: 8 мая 2002 г.

Технический бюллетень №110

Номера телефонов и факсов, адреса электронной почты и сайт корпорации Ариель

Служба	Телефон	Факс	Электронный адрес
Центр быстрого реагирования	888-397-7766 (бесплатно в США и Канаде) или +1-740-3973602 (международный)	740-397-1060	arc@arielcorp.com
Запасные части		740-393-5054	spareparts@arielcorp.com
Заказы на компрессоры		740-397-6450	
Центральный офис	740-397-0311	740-397-3856	info@arielcorp.com
Служба внешнего сервиса			fieldservice@arielcorp.com
Сайт: www.arielcorp.com			

Технические работники Центра быстрого реагирования или операторы коммутатора отвечают на звонки в рабочее время (восточно-американский часовой пояс (разница с московским временем - минус 8 часов), а в нерабочее время работает голосовая почта.

Внерабочее время экстренная служба работает следующим образом:

Следуйте указаниям автоответчика Экстренной технической помощи Службы внешнего сервиса или службы Запасных частей.

Звонки принимает голосовая почта.

Оставьте сообщение: Фамилия звонившего и его телефонный номер, серийный номер оборудования, имеющего проблемы, (база, цилиндра, разгрузочного устройства) и краткое описание срочной проблемы.

Ваше сообщение будет немедленно направлено ответственному работнику, который ответит на звонок как можно быстрее.

Конечные потребители должны заказывать все запчасти через уполномоченных дистрибьюторов.

Список всех технических бюллетеней приведен в разделе технической поддержки на интернет-сайте www.arielcorp.com.